



REGION DE BRUXELLES-CAPITALE	BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK GEMEENT
VILLE DE BRUXELLES	STAD BRUSSEL
PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT	GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN
DOSSIER DE BASE	BASISDOSSIER

LAEKEN

LAKEN

SITUATION EXISTANTE DE FAIT BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND

LES FORMES DE LA VILLE **DE VORM VAN DE STAD**

Espace public Openbare ruimte

Etat du revêtement des VOIRIES **13** Fysische toestand van de RIJWEGbekleding

1.3.1.4.2

Février 1998 Februari

AUTEUR DE PROJET AGORA ONTWERPER

BUREAUX D'ETUDES STUDIEBUREAUS

 <small>AGORA VERBODEN OP VERBODEN</small>	 <small>COOPARCHI-R.U.</small>	 <small>STUDIEBUREAU AU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE AFPAANBODING VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE STAD</small>	 <small>LAKEN DE BRUXELLEN STEDENRAJ STAD BRUSSEL</small>	 <small>LAKEN</small>
---	-----------------------------------	--	--	--------------------------

Légende	Legende
Etat du revêtement VOIRIE (par tronçon de rue)	Bouwfysische toestand RIJWEG (per straatdeel)
Voirie fort dégradée	Rijweg in sterk verwaarloosde toestand
Voirie dégradée	Rijweg in verwaarloosde toestand
Voirie dégradée en condition moyenne, par endroits fort dégradée	Rijweg van middelmatige kwaliteit met enkele sterk gedegradeerde plekken
Etat moyen (acceptable)	Middelmatige (en aanvaardbare) toestand
Voirie en bon état ou récemment refaite	Rijweg in goede toestand of recentelijk vernieuwd

Périmètre de la zone d'étude Perimeter van het studiegebied

