

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
VILLE DE BRUXELLES
PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT
DOSSIER DE BASE

BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK GEWERT
STAD BRUSSEL
GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN
BASISDOSSIER

LAEKEN
LAKEN

SITUATION EXISTANTE DE FAIT
LES FORMES DE LA VILLE
Espace public

BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND
DE VORM VAN DE STAD
Openbare ruimte

Etat du revêtement des TROTTOIRS **14** Fysische toestand van de VOETPAD-bekleding
1.3.1.4.2
Février 1998 Februari

AUTEUR DE PROJET AGORA ONTWERPER
BUREAUX D'ETUDES STUDBUREAUS

NORD-NET NOORD-DEEL AGORA BUREAU D'ETUDES	NORD NOORD COORARCH-B.U.	PENTAGONE VLIPOEK 2017 BESLUIT AU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE ATVAARDIGING VIAARDE VAN DE VLIPOEK	NO ZUID URBAINE VILLE DE BRUXELLES STEDENBOUW STAD BRUSSEL	LAKEN LAKEN AGORA STUDBUREAU
---	--------------------------------	---	--	--



Légende

Etat du revêtement des TROTTOIRS (par tronçon de rue)

- Trottoir inexistant
- Trottoir fort dégradé
- Trottoir dégradé
- Trottoir de qualité moyenne, par endroits fort dégradé
- Etat moyen (acceptable)
- Trottoir en bon état ou récemment rénové

Legende

Bouwfysische toestand VOETPAD (per straatdeel)

- Voetpad onbestaand
- Voetpad in sterk verwaarloose toestand
- Voetpad in verwaarloose toestand
- Voetpad van middelmatige kwaliteit met enkele sterk gedegradeerde plekken
- Middelmatige (en aanvaardbare) toestand
- Voetpad in goede toestand of recentelijk vernieuwd

Périmètre de la zone d'étude

Perimeter van het studiegebied

0 200m 400m 600m

AGORA