



LEGENDE **LEGENDE**

- Limite communale — Gemeentegrens
- ETAT — STAAT
- En bon état — In goede staat
- Un état moyen - - - - - In minder goede staat
- En mauvais état In slechte staat
- TYPES DE MATERIAUX — GEBRUIKTE MATERIALEN
- Dalles en béton — Betondallen
- Dalles en pierre bleue — Dallen in arduinstein
- Pavé — Kassei
- Béton — Béton
- Dolomie — Dolomie

Réalisé au moyen de **Brussels Urbis**
 Vervaardigd met
 Version 1.05 Uitvoering
 Novembre 1996 November

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
 VILLE DE BRUXELLES
 DOSSIER DE BASE

BRUXELLES HOOFDSTEDELIJK GEWEST
 STAD BRUSSEL
 GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN
 BASISDOSSIER

SUD ZUID

SITUATION EXISTANTE DE FAIT
 BETAANDE FEITELIJKE TOESTAND

ETAT DES TROTTOIRS
 TYPES DE MATERIAUX

STAAT VAN DE VOETPADEN
 GEBRUIKTE MATERIALEN

1.3.1.C.2.2

FEVRIER 1996 FEBRUARI

AUTEUR DE PROJET **AGORA** ONTWERPER

BUREAUX D'ETUDES **AGORA** STUDIEBUREAUS

NORD-EST
 NOORD-OOST
AGORA
 ARCHITECTURE D'INTERIEUR

NORD
 NOORD
 COOPARCHE - B.V.

PENTAGONE
 VLIPOEK
 BEI
 ARCHITECTEN
 DE BRUXELLEN
 STAD BRUSSEL

SUD
 ZUID
 LARSEN
 LARSEN

AGORA
 ARCHITECTEN

